




Šilumos tiekimo kamera (Įrenginio pavadinimas)			Nr. 1 (A,B,)..... KORTELE (75320132_1)			75/32 - 0132 (Planšeto nomenklatūra)		
(Įrenginio pastatymo metai)			Vilniaus m. (Vietovė)			J.Rutkausko g. (Gatvė)		
ŠULINIO PJŪVIAI: (matmenys duoti metrais) Horizontalinis:						Pririšimo brėžinys:		
								
Vertikalinis:						Pastabos: Aukščių sistema LAS07 Koordinacių sistema LKS-94		
								
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės, m	Lipynės..... Kopečios (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... nėra Ar yra dujų?..... nėra		
Dangtis	Ket	650			156.03 (B)			
Žemė								
Sienos	Bet							
Dugnas	Bet	4.02x2.07	4.86		151.17			
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	d508	Viršus	3.46	152.57	UAB "ALVORA" Sudarė M.Berkevičius 1GKV-859 Parašas 2022m. 05 mėn. 17 d. Kortelės sudarymo data	
				Apačia				
	Nr. 2,3	Pln	d508	Viršus	3.46	152.57		
				Apačia				
	Nr. 5,6	Pln	d60.3	Viršus	2.59	153.44		
				Apačia				
	Nr. 7	Pln	d355	Viršus	2.73	153.30		
				Apačia				