

Šilumos tiekimo kamera (Įrenginio pavadinimas)		Nr. 5 (A,B)..... KORTELĖ (75320133_5)		75/32 - 0133 (Planšeto nomenklatūra)	
Vilniaus m. (Vietovė)		J.Rutkausko g. (Gatvė)			
(Įrenginio pastatymo metai)					

ŠULINIO PJŪVIAI:
(matmenys duoti metrais)
Horizontalinis:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis: A,B

Pastabos: Aukščių sistema LAS07
Koordinatų sistema LKS-94

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės..... Kopečios (Medžiaga, kiekis)						
Dangtis	Ket	650		151.01(A)	Ar yra vandens?..... nėra Ar yra dujų?..... nėra						
Žemė											
Sienos	Bet										
Dugnas	Bet	4.38x6.61	3.88	147.13							
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	d720	Viršus 2.55 Apačia	UAB "ALVORA"						
	Nr. 2,3	Pln	d720	Viršus 2.55 Apačia							
	Nr. 5,6	Pln	DN800	Viršus 1.58 Apačia							
	Nr. 7	Pln	DN250	Viršus 0.78 Apačia							
	Nr. 8	Pln	d355/500	Viršus 3.17 Apačia							
	Nr. 9,10	Pln	d150/168.3	Viršus 0.70 Apačia							
					2022m. 05 mėn. 17 d. Kortelės sudarymo data						