



Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. 2(75330155_2) KORTELE		75/33 - 0155 (Planšeto nomenklatūra)	
2022 (Įrenginio pastatymo metai)		Vilnius (Miestas)		Ukmergės g. (Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:
(matmenys duoti m.)


Horizontalinis:



Vertikalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos: Aukščių sistema LAS07
Koordinatų sistema LKS-94

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	
Dangtis	Ket	650		192.67	Lipynės..... <u>2</u> (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... <u>nėra</u> Ar yra dujų?..... <u>nėra</u>
Žemė					
Sienos	Bet				
Dugnas	smėlis	2000	1.42	191.25	
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	2d323.9/450	Viršus 1.55	191.12
				Apačia	
	Nr. 2,3	Pln	2d323.9/450	Viršus 1.55	191.12
				Apačia	
					UAB "ALVORA"
					Objektas.....
				Sudarė	M.Berkevičius 1GKV-859
				Patikrino	
					2022m. 12 mėn. 19 d. Kortelės sudarymo data