

Siluminė trąša
(komunikacija)

Sklendžių šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 3

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Budiniškių g
(gatvė)

75/33-0273
(planšeto nomenklatura)


š

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	600			174.21	Ar yra vandens? yra....		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1000	---		---			
Varnzdžiai	Nr. 1	plien.	139.7/225	Viršus	1.14	173.07	UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia					
	Nr. 2	plien.	139.7/225	Viršus	1.14	173.07			
				Apačia					
	Nr. 3			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	V. Augūnas	
				Apačia				(v. pavardė)	(parašas)
				Viršus			Patikrino		
				Apačia				(v. pavardė)	(parašas)
						2021-09-27	(įrenginio tyrinėjimo data)		