

Šiluminė trasa
(komunikacija)

Sklendžių šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 5

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Budiniškių g
(gatvė)

75/33-0273
(planšeto nomenklatura)


Š





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	600			174.43	Ar yra vandens? yra.....		
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos		
Sienos		bet.							
Dugnas		bet.	1000	---		---			
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	d60.3/125	Viršus	1.14	173.29	UAB "Vilniaus topografija"		
				Apacia					
	Nr. 2	plien.	d60.3/125	Viršus	1.14	173.29			
				Apacia					
	Nr. 3			Viršus			Objektas:		
				Apacia					
				Viršus					
				Apacia					
			Viršus			Sudarė	V. Augūnas	(parašas)	
			Apacia				(v. pavardė)		
			Viršus			Patikrino		(parašas)	
			Apacia				(v. pavardė)		
			Viršus			2021-09-27 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apacia						