

Šiluminė trasa
(Komunikacija)




Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Korteles Nr. 81

Vilnius
(Miestas)

Kernavės
Gatvė

76/32-0110 (111-C-11)
Planšeto nomenklatura



81A	6063694.47	582320.34
81B	6063697.88	582320.79
81C	6063697.39	582324.81
81D	6063693.81	582324.29

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės
Dangtis	ket.	650			A)108.65	Medžiaga, kiekis
Žeme						Ar yra vandens?
Sienos	bet.					Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	4500x4500	2.63		106.02	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1-2	pln	219.1/315	Viršus 1.68	106.97	$H_B = 108.74$ $H_D = 108.84$
				Apačia		$H_D = 108.57$
	Nr.3-4	pln	219.1x4.5	Viršus 1.68	106.97	LAS 07
				Apačia		UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"
	Nr.5-6	pln	114.3/200	Viršus 1.25	107.40	
				Apačia		
						Objektas: 31056
						Sudare: V. Janušis
						Patikrino: parašas (pavarde)
						2021m. 06 men. d. tyrinejimo data