

ŠILUMINĖS KAMEROS KORTELĖ NR. 4

2021

Vilnius

Vilniaus g.

76/32 - 0291

(įrenginio pastatymo metai)


(miestas)

(gatvè)


(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Horizontalis	Verticalis
(1.43) 3 -	5-6 —
(2.84) 4 -	(0.00)
(4.30)	



Horizontalis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės (nuo šulinio dangčio Nr. 4A)	Lipynės 4 kopėčios (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? – Ar yra dujų – Pastabos : Bendras naujai pastatytų vamzdžių ilgis kameroje 2Pln d610.0x7.1/830 – 5.23m 2Pln d60.3x2,9/200.3 – 2.38m
Dangtis		ket.	650			110.23	
Žemė		–		–		–	
Sienos		Bet.				–	
Dugnas		Bet.	4300x5200	2.61		107.62	
Vamzdžiai	Nr.1–2	PL	610.0x7.1/830	Viršus	1.25	108.98	2Pln d60.3x2,9/200.3 – 2.38m
				Apačia			
	Nr.3–4	PL	610.0x7.1/830	Viršus	1.28	108.95	Sudarė: M.Klimanskas Kval.paž.Nr. 1GKV–722
				Apačia			
	Nr.5–6	PL	60,3x2,9/200.3	Viršus	1.03	109.20	Kameros dangčių koordinatės 4A 6061289.96 4C 6061294.86 582624.42 582624.07 4B 6061292.93 4C 6061291.98 582621.75 582626.87
				Apačia			
							2021 09 24