



ŠILUMINĖS KAMEROS KORTELĖ NR. 1

2021	Vilnius	Vokiečių g.	76/32 – 0312
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės (nuo šulinio dangčio Nr. 1A)	Lipynės 6 kopėčios..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos : Bendras naujai pastatytų vamzdžių ilgis kameroje	
Dangtis		ket.	650			112.90	2Pln d813,0x8,8/1033 – 10.85m. 2Pln d610.0x7.1/830 – 9.92m. 2Pln d219,1x4,5/399.1 – 4.12m. 2Pln d168.3x4.0/348.3 – 3.82m.	
Žemė		–		–		–	Sudarė: M.Klimanskas Kval.paž.Nr. 1GKV–722 Kameros dangčių koordinatės 1A 6061071.75 1B 6061065.73 582804.54 582809.01 1C 6061061.86 1D 6061060.97 582803.87 582800.18 1E 6061063.71 1F 6061067.91 582798.24 582799.37	
Sienos		Bet.				–		
Dugnas		Bet.	–	3.52		109.38		2021 10 22
Vamzdžiai	Nr.1–2	PL	813,0x8,88/1033	Viršus	0.95	111.95		
				Apačia				
	Nr.3–4	PL	610.0x7.1/830	Viršus	2.10	110.80		
				Apačia				
	Nr.5–6	PL	610.0x7.1/830	Viršus	2.14	110.76		
				Apačia				
	Nr.7–8	PL	219,1x4,5/399.1	Viršus	1.05	111.85		
				Apačia				