




ŠILUMINĖS KAMEROS KORTELĖ NR. 1

2022	Vilnius	Smolensko g.	76/32 – 0385
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės (nuo šulinio dangčio Nr. 1A)	Lipynės ... 3 kopėčios (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos : Bendras naujai pastatytų vamzdžių ilgis kameroje 2pln d60.3x2.9/216.3 – 2.68m.....
Dangtis		ket.	650			142.30	
Žemė		–		–		–	
Sienos		Bet.				–	
Dugnas		Bet.	3200x3200	2.83		139.47	
Vamzdžiai	Nr.1–2	PL	323,9x5,6/523.9	Viršus	1.97	140.33	Sudarė: M.Klimanskas Kval.paž.Nr. 1GKV–722
				Apačia			
	Nr.3–4	PL	323,9x5,6/523.9	Viršus	1.95	140.35	Kameros dangčių koordinatės 1A X=6060237.02 Y=581238.89 1B X=6060234.83 Y=581239.46 1C X=6060235.22 Y=581241.58
				Apačia			
	Nr.5–6	PL	60.3x2.9/216.3	Viršus	1.70	140.60	
				Apačia			
							2022 08 10