

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				152.49	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		152.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.05		152.44	<u>X = 6060101.22; Y = 583267.55</u>		
Dugnas		bet	1000		0.85		151.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	pln	Išorinis	225	Viršus	0.98	151.51			
			Vidinis	139	Apačia	1.21	151.29			
	Nr. 2	pln	Išorinis	225	Viršus	0.98	151.51			
			Vidinis	139	Apačia	1.21	151.29			
	Nr. 3	pln	Išorinis	225	Viršus	1.01	151.48			
			Vidinis	139	Apačia	1.24	151.26			
	Nr. 4	pln	Išorinis	225	Viršus	1.01	151.48			
			Vidinis	139	Apačia	1.24	151.26	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Paškevičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-656 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-0 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						