Šiluminė trasa	Šulinys	Nr. (—) 5 Kortelė
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Bajorų kelias	76/33 - 0005
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			175.20
Žemė				0.00		175.20
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	1.31		173.89
Vamzdžiai	Nr. 1	PL/PUR	76.1x2.9/140	Viršus	1.01	174.19
				Apačia		
	Nr. 2	PL/PUR	76.1x2.9/140	Viršus	1.01	174.19
				Apačia		
	Nr. 3	PL/PUR	76.1x2.9/140	Viršus	1.01	174.19
				Apačia		
	Nr. 4	PL/PUR	76.1x2.9/140	Viršus	1.01	174.19
				Apačia		

Lipynės.....2 lipynės.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ....Nėra.....

Ar yra dujų? ....Nėra.....

Pastabos .....Aukščių sistema LAS- 07
.....
.....

P.Klimansko I.Į.

Objekto Nr.....20-6305.....

Sudarė	M.Klimanskas
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	P.Klimanskas
	(parašas) (pavardė)

2022 09 23
(įrenginio tyrinėjimo data)