

Šiluminė trasa (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	Šulinys (Įrenginio pavadinimas) Bajorų kelias (Gatvė)	Nr. (—) 6 Kortelė 76/33 - 0005 (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PJŪVIAI		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės.....2 lipynės..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		175.60	
Žemė			0.00	175.60	Ar yra vandens? ...Nėra.....
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ...Nėra.....
Dugnas	bet.	1000	1.24	174.36	Pastabos Aukščių sistema LAS- 07
Vamzdžiai	Nr. 1	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus Apačia	0.94 174.66
	Nr. 2	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus Apačia	0.94 174.66
	Nr. 3	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus Apačia	0.94 174.66
	Nr. 4	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus Apačia	0.94 174.66

P.Klimansko I.I.

Objekto Nr.....20-6305

Sudarė M.Klimanskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino P.Klimanskas
(parašas) (pavardė)

2022 09 23
(įrenginio tyrinėjimo data)

2 lipynės.....

Ar yra vandens? ...Nėra.....

Ar yra dujų? ...Nėra.....

Pastabos Aukščių sistema LAS- 07