




Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. 5 (76330247_5)		KORTELĖ		76/33 - 0247 (Planšeto nomenklatūra)	
2022 (Įrenginio pastatymo metai)		Vilniaus m. (Miestas)		Baltupio g. (Gatvė)			
ŠULINIO PJŪVIAI: (matmenys duoti m.) Horizontalinis:  Vertikalinis: 				Pririšimo brėžinys: 			
				Pastabos: Aukščių sistema LAS07 Koordinačių sistema LKS-94			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės..... 1 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		166.64	Ar yra vandens?..... nėra Ar yra dujų?..... nėra
Žemė					
Sienos	Bet				
Dugnas	smėlis	1000	0.89	165.75	
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	2d76/140	Viršus 1.19	165.45
				Apačia	
	Nr. 2,3	Pln	2d76/140	Viršus 1.19	165.45
				Apačia	
					UAB "ALVORA"
					Objektas.....
		Sudarė	M.Berkevičius 1GKV-859		
		Patikrino			
2022m. 09 mėn. 01 d. Kortelės sudarymo data					