



Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (.SŠ-3.)...2.....KORTELĖ (abrisė) (plane)		76/33 - 0393 (Planšeto nomenklatūra)	
2022 (Įrenginio pastatymo metai)		VILNIUS (Miestas)		Kareivių (Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:
(matmenys duoti m.)

Horizontalinis:




Vertikalinis:



Šulinio dangčio centro koordinatė LKS-94 sistemoje:
 X- 6065196.54
 Y- 583200.47

Pririšimo brėžinys:



Pastabos: Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės.....8..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ket	650		122.87	Ar yra vandens?.....nėra..... Ar yra dujų?.....nėra.....	
Žemė						
Sienos	Bet					
Dugnas	smėlis	1500	2.33	120.54		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pln	88,9/160	Viršus 2.40 Apačia		120.47
	Nr. 2	Pln	88,9/160	Viršus 2.37 Apačia	120.50	
	Nr. 3	Pln	88,9/160	Viršus 2.34 Apačia	120.53	
	Nr. 4	Pln	88,9/160	Viršus 2.34 Apačia	120.53	
						UAB "ALVORA" Objektas.....22-38..... Sudarė P.Barauskas 1GKV-70 Patikrino 2022m. 09 mėn. 19 d. Kortelės sudarymo data