

Šiluminė trasa
(Komunikacija)

Sklendžių šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Korteles Nr. 83a

Vilnius
(Miestas)



Verkių
Gatvė

111-B-7 76/32-0014
Planšeto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis



6064951.21
583330.75

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės	
Dangtis		ket.	650			120.73	Medžiaga, kiekis	
Žeme							Ar yra vandens?	
Sienos		bet.					Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000				Pastabos: Laikinas šulinys	
Vamzdžiai	Nr.1	pln	2d76.1/140	Viršus	1.64	119.09	Vamzdžiai uždengti smėliu	
				Apačia				
	Nr.2	pln	2d76.1/140	Viršus	1.64	119.09	Aukščių sistema LAS-07	
				Apačia			UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"	
							Objektas:	
							Sudare	V. Janušis
							Patikrino	parašas (pavarde)
							2019m.10.... men. d. tyrinejimo data	