




Šiluminė (komunikacija)		šulinys (įrenginio pavadinimas)		Nr. 215A KORTELĖ	
Vilnius (miestas)		Videniškių g. (gatvė)		111-C-6 (76/32-0089) (planšeto nomenklatūra)	
Šulinio pjūviai			Pririšimo brėžinys		
Vertikalinis					
					
Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės
Dangtis		ketus	650		110,39
Žemė				0.00	110,39
Sienos		bet			
Dugnas		bet	1000		
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	76.1/140	Viršus Apačia	1,26 109,13
	Nr. 2	plien	76.1/140	Viršus Apačia	1,26 109,13
	Nr. 3	plien	76.1/140	Viršus Apačia	1,26 109,13
	Nr. 4	plien	76.1/140	Viršus Apačia	1,26 109,13
	Nr. 5			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos  Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2021 03 01 (įrenginio tyrinėjimo data)					