



Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (...šl...) 201 KORTELĖ (abrisė) (plane)		112-A-3 (76/33-0397) (Planšeto nomenklatūra)	
2019 (Įrenginio pastatymo metai)		VILNIUS (Miestas)		Žirmūnų (Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:
(matmenys duoti m.)


Horizontalinis:



Vertikalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos: Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės.....0..... (Medžiaga, kiekis)							
Dangtis	Ket	650	X	122.36	Ar yra vandens?.....nėra..... Ar yra dujų?.....nėra.....							
Žemė		X	X									
Sienos	Bet	X	X									
Dugnas	smėlis	1000	0.83	121.53								
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	76/140	Viršus 1.29	121.07	UAB "ALVORA" Objektas...19-08..... <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sudarė</td> <td style="width: 40%;">M.Berkevičius</td> <td style="width: 30%;">1GKV-859</td> </tr> <tr> <td>Patikrino</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sudarė	M.Berkevičius	1GKV-859	Patikrino		
	Sudarė	M.Berkevičius	1GKV-859									
	Patikrino											
				Apačia								
	Nr. 2,3	Pln	76/140	Viršus 1.29	121.07							
				Apačia								
	Nr. 5,6	DN	32	Viršus								
				Apačia								
2019m. 09 mėn. 17 d. Kortelės sudarymo data												