

Šilumė trasa (Komunikacija) Vilniaus m. (Miestas)	Kamera (Įrenginio pavadinimas) L.Asanavičiūtės g. (Gatvė)	Nr. (—) <u>174</u> Kortelė 75/32-0252(129-C-5) (Planšeto nomenklatūra)
--	--	---

ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės.....Kopėčios..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ..Nėra Ar yra dujų? ..Nėra Pastabos Aukščių sistema LAS- 07 HB-159.36; HC-159.37 HD-159.42	
Dangtis	ket.	650		A-159.39		
Žemė			0.49	158.90		
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	5,00x7.86	4.12	154.78		
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	2d700	Viršus Apačia	2.26 156.64	P.Klimansko I.I. Objekto Nr.....20-4540 Sudarė <u>M.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	PL	2d700	Viršus Apačia	2.26 156.64	
	Nr. 3	PL	2d273/400	Viršus Apačia	2.72 156.18	
	Nr. 4	PL	d200	Viršus Apačia	3.82 155.08	
	Nr. 5	PVC	3d100	Viršus Apačia	1.40 157.50	
	Nr. 6	PL	2d76.0/140	Viršus Apačia	2.40 156.50	
						2019 08 22 (įrenginio tyrinėjimo data)