

Šilumotiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. 231a,b,c,d

KORTELE


Vilniaus m.
(Miestas)

Rinktinės g
(Gatvė)


131-B-14(76/32-0213),LAS07
(Planšeto nomenklatūra,
aukščių sistema)

Šulinio pjūviai (Matmenys duoti m.)


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynes. Kopėčios..... Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos.....
Dangtis		Ket.	700			95.48 (231d)	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	4.52x4.00	3.15		92.33	
Vamzdžiai	Nr.1-4	Pln	508	Viršus	2.20	93.28	UAB "ALVORA" Objekto Nr. Sudarė (parašas) M.Berkevičius (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2018m. Rugsėjo 14d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.2-3	Pln	508	Viršus	2.06	93.42	
				Apačia			
	Nr.5-6	Pln	114.3	Viršus	2.62	92.86	
				Apačia			
	Nr.7	Pln	d150	Viršus	2.83	92.65	
				Apačia			
	Nr.8	Pln	d300	Viršus	2.12	93.36	
				Apačia			