


Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (.....) 38b KORTELE (abrisė) (plane)	131-D-11 (76/32-0274) (Planšeto nomenklatūra)
--	---	--


2019 (Įrenginio pastatymo metai)	VILNIUS (Miestas)	B.Radvilaitės g. (Gatvė)
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

ŠULINIO PJŪVIAI:
(matmenys duoti m.)


Horizontalinis:



Vertikalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos: Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės..... 4 (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	Ket	650		94.43	Ar yra vandens?..... nėra		
Žemė					Ar yra dujų?..... nėra		
Sienos	Bet						
Dugnas	smėlis	1000	1.46	92.97			
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	2d 60/125	Viršus 1.57 Apačia	92.86		
	Nr. 2,3	Pln	2d 60/125	Viršus 1.57 Apačia	92.86		
	Nr. 5,6	DN	32	Viršus Apačia		UAB "ALVORA"	
						Objektas.....	
						Sudarė	M.Berkevičius 1GKV-859
						Patikrino	
						2019m. 10 mėn.31 d. Kortelės sudarymo data	