




Vertikalusis

Horizontalusis

Šilumine trasa
(Komunikacija)
Rudamina
(Miestas)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)
Peteliškių
Gatvė

Korteles Nr. 108
132-D-9 76/32-0280
Planseto nomenklatura



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynes	Kopecios
Dangtis		bet.	0.80			139.19	Medžiaga, kiekis	
Žeme							Ar yra vandens?	
Sienos		bet.					Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	3.55x3.86	3.32		135.73	Pastabos: $H_B = 139.22$ $H_C = 139.20$ $H_D = 139.25$	
Vamzdžiai	Nr.1,2	pln	2d159	Viršus	2.35	136.70	Vamzdžiai 3-4; 7-8; 11-12 -N/V	
				Apačia				
	Nr.3,4	pln	2d150	Viršus	2.40	136.65	UAB "GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"	
				Apačia				
	Nr.5,6	pln	2d76	Viršus	2.43	136.62		
				Apačia				
	Nr.7,8	pln	2d150	Viršus	2.40	136.65		
				Apačia				
	Nr.9,10	pln	2d139.7/225	Viršus	1.51	137.54		
				Apačia				
							Objektas	
							Sudare	V. Janušis
							Patikrino	parašas (pavarde)
							2020m. 06 men. d.	
							tyrinėjimo data	