Šiluminė trasa	Šulinys	Nr. (—) 74A Kortelė
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilniaus m.	Dubliškių g.	148-C-9 (75/31 - 0024)
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	700			93.46
Žemė				0.00		93.46
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	0.86		92.60
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	d89.9x3.2/160	Viršus	0.73	92.73
				Apačia		
	Nr. 2	PL	d89.9x3.2/160	Viršus	0.73	92.73
				Apačia		
	Nr. 3	PL	d76.1x2.9/140	Viršus	0.73	92.73
				Apačia		
	Nr. 4	PL	d76.1x2.9/140	Viršus	0.73	92.73
				Apačia		

Lipynės.....1 lipynė.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....Nėra.....

Ar yra dujų? .....Nėra.....

Pastabos .....Aukščių sistema LAS- 07.....
.....
.....

P.Klimansko I.Į.

Objekto Nr.....20-5310.....

Sudarė	M.Klimanskas
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	P.Klimanskas
	(parašas) (pavardė)

2021 01 07
(įrenginio tyrinėjimo data)