

Šiluminė trasa
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Sklendžių šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Gerosios Vilties
Gatvė

Korteles Nr. 132(62)



150-C-7 76/31-0002

Planšeto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynes	
Dangtis		ket.	650			131.14	Medžiaga, kiekis	
Žeme							Ar yra vandens?	
Sienos		bet.					Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	1.05		130.09	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	pln	2d42.4/110	Viršus	1.21	129.93	Vamzdžiai uždengti smėliu	
				Apačia				
	Nr.2	pln	2d42.4/110	Viršus	1.21	129.93	Aukščių sistema - LAS 07	
				Apačia			UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"	
							Objektas: 228459	
							Sudarė V. Janušis	
							Patikrino parašas (pavarde)	
							2020m. 11 men. d.	
							tyrinejimo data	