

Vertikalusis

Horizontalusis

Silumine trasa

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Irenginio pavadinimas)


Gerosios Vilties

Gatve




Korteles Nr. 111


150-C-8 76/31-0002

Planseto nomenklatura



111A	6059887.66	580479.11
111B	6059891.22	580477.41
111C	6059892.32	580488.17
111D	6059895.90	580486.33



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynes	Kopecios	
Dangtis		ket.	0.65			D)131.17	Medžiaga, kiekis		
Žeme							Ar yra vandens?		
Sienos		bet.					Ar yra dujų?		
Dugnas		bet.	2.5x3.20	4.75		126.42	Pastabos: $H_A = 132.88$		
Vamzdžiai	Nr.1,2	pln	813	Viršus	1.95	129.22	$H_B = 132.14$ $H_C = 132.05$		
				Apačia					
	Nr.3,4	pln	920	Viršus	3.12	128.05	UAB"GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"		
				Apačia					
	Nr.5,6	pln	88.9/160	Viršus	1.37	129.80			
				Apačia					
							Objektas: 174868		
							Sudare		V. Janušis
						Patikrino		parašas (pavarde)	
						2020m. 11 men. d.			
						tyrinejimo data			