Šilumine trasa	Sklendžių šulinys	Korteles Nr. 122a
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)	
Vilnius	Gerosios Vilties	150-C-8 76/31-0003
(Miestas)	Gatve	Planseto nomenklatura

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės – Medžiaga,kiekis
Dangtis		ket.	650			132.63	
Žeme							Ar yra vandens?
Sienos		bet.					Ar yra duju?
Dugnas		bet.	1000				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	2 pln	60.3/125	Viršus	1.10	131.53	Vamzdžiai uždengti smėliu
				Apačia			
	Nr.2	2 pln	60.3/125	Viršus	1.10	131.53	LAS 07
				Apačia			UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"
							Objektas: 174868
							Sudare — V. Janušis
							Patikrino — parašas (pavarde)
							2020m. .....11..... men. .... d. tyrinejimo data