

Šiluminė trąša
(komunikacija)

Sklendžių šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 100

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Pylimo g.
(gatvė)

131-C-15 (76/32-0290)
(planšeto nomenklatūra)


Š




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys


Vertikalinis



Horizontalinis



X=6061427.91
Y=582409.24



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	600			109.96	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1000	---		---			
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	40/110	Viršus	1.01	108.95	UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia					
	Nr. 2	plien.	40/110	Viršus	1.01	108.95			
				Apačia					
	Nr. 3			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	V. Augūnas	
				Apačia				(v. pavardė)	(parašas)
				Viršus			Patikrino		
				Apačia				(v. pavardė)	(parašas)
				Viršus			2020-07-17 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					