| Šiluminė trasa | Sklendžių šulinys | Korteles Nr. 139 |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Manufaktūrų | 152-B-6 77/32-0321 |
| (Miestas) | Gatve | Planšeto nomenklatura |

Vertikalusis




Horizontalusis







| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | 650 | | | 112.96 |
| Žeme | | | | | | |
| Sienos | | bet. | | | | |
| Dugnas | | bet. | 1000 | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | 2 pln | 139.7/225 | Viršus | 1.18 | 111.78 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | 2 pln | 139.7/225 | Viršus | 1.18 | 111.78 |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes
Medžiaga,kiekis

Ar yra vandens?

Ar yra duju?

Pastabos:
Vamzdžiai uždengti smėliu

Aukščių sistema - LAS 07

UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"

Objektas:

Sudare — V. Janušis

Patikrino

parašas (pavarde)

2019m. .....05..... men. .... d.
tyrinėjimo data