

Šiluminė trasa
(Komunikacija)

Sklendžių šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Korteles Nr. 211

Vilnius
(Miestas)




Bajorų kelias
Gatvė

50-D-6 76/33-0005



Planšeto nomenklatura

Vertikalusis

Horizontalusis



6069770.29
581040.28

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės
Dangtis		ket.	650			175.78	Medžiaga, kiekis
Žeme							Ar yra vandens?
Sienos		bet.					Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	2 pln	76.1/140	Viršus	0.94	174.84	Vamzdžiai uždengti smėliu
				Apačia			
	Nr.2	2 pln	76.1/140	Viršus	0.94	174.84	LAS 07
				Apačia			UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"
							Objektas: 224334
							Sudare:  V. Janušis
							Patikrino:  parašas (pavarde)
							2020m.08.... men. d. tyrinejimo data