



Šiluminė trasa (Komunikacija) Vilniaus m. (Miestas)	Šulinys (Įrenginio pavadinimas) Žygio g. (Gatvė)	Nr. (—) 68A Kortelė 3825 (Planšeto nomenklatūra)																																																																												
ŠULINIO PJŪVIAI		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																												
Vertikalusis																																																																														
Horizontalusis																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pavadinimas</td> <td style="width: 10%;">Medžiaga</td> <td style="width: 10%;">Diametras</td> <td style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</td> <td style="width: 10%;">Altitudės</td> <td rowspan="4" style="width: 40%;"> Lipynės.....4 lipynės..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ...Nėra..... Ar yra dujų? ...Nėra..... Pastabos Aukščių sistema LAS- 07 </td> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>700</td> <td></td> <td>110.16</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>110.16</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>1.18</td> <td>108.98</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>PL</td> <td>d76.1/140</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>0.87 108.88</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> P.Klimansko I.I. Objekto Nr.20-4541..... Sudarė <u>M.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>PL</td> <td>d76.1/140</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>0.87 108.88</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>PL</td> <td>d76.1/140</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>0.87 108.88</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td>PL</td> <td>d76.1/140</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>0.87 108.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės.....4 lipynės..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ...Nėra..... Ar yra dujų? ...Nėra..... Pastabos Aukščių sistema LAS- 07	Dangtis	ket.	700		110.16	Žemė			0.00	110.16	Sienos	bet.				Dugnas	bet.	1000	1.18	108.98		Vamzdžiai	Nr. 1	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88	P.Klimansko I.I. Objekto Nr.20-4541..... Sudarė <u>M.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė)	Nr. 2	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88	Nr. 3	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88	Nr. 4	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88																								
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės.....4 lipynės..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ...Nėra..... Ar yra dujų? ...Nėra..... Pastabos Aukščių sistema LAS- 07																																																																									
Dangtis	ket.	700		110.16																																																																										
Žemė			0.00	110.16																																																																										
Sienos	bet.																																																																													
Dugnas	bet.	1000	1.18	108.98																																																																										
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88	P.Klimansko I.I. Objekto Nr.20-4541..... Sudarė <u>M.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P.Klimanskas</u> (parašas) (pavardė)																																																																								
	Nr. 2	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88																																																																									
	Nr. 3	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88																																																																									
	Nr. 4	PL	d76.1/140	Viršus Apačia	0.87 108.88																																																																									
2019 10 11 (įrenginio tyrinėjimo data)																																																																														