

Šiluminė trasa (Komunikacija) Vilniaus m. (Miestas)	Kamera (Įrenginio pavadinimas) Kauno g. (Gatvė)	Nr. (—) <u>3</u> Kortelė 4886 (Planšeto nomenklatūra)
--	--	---

ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės.....Kopėčios..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		A-139.58	
Žemė			0.00	139.58	Ar yra vandens? ...Nėra.....
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ...Nėra.....
Dugnas	bet.	6,50x6,50	3.43	136.15	Pastabos Aukščių sistema LAS- 07 HB-139.56; HC-139.58

Vamzdžiai	Nr. 1	PL	d529	Viršus	1.37	138.21	P.Klimansko I.I. Objekto Nr.....20-5256..... Sudarė M.Klimanskas (parašas) (pavardė) Patikrino P.Klimanskas (parašas) (pavardė) 2020 11 16 (įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PL	d529	Viršus	1.37	138.21	
	Nr. 3	PL	d529	Viršus	1.37	138.21	
	Nr. 4	PL	d529	Viršus	1.37	138.21	
	Nr. 5	PL	609,6x7,1/800	Viršus	2.17	137.41	
	Nr. 6	PL	609,6x7,1/800	Viršus	2.17	137.41	
	Nr. 7	PL	d529	Viršus	2.17	137.41	
	Nr. 8	PL	d529	Viršus	2.17	137.41	