


|                             |           |          |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Vandentiekis Nr. (17) 1     | KORTELE   | 1539     |
| (Įrenginio pavadinimas)     | (abrisė)  | (plane)  |
| 1972                        | Vilnius   | Mokyklos |
| (Įrenginio pastatymo metal) | (Miestas) | (Gatvė)  |


## SULINIO PIŪVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | ket      | 0.7          |                      | 152.03    |
| Zemė        | -        |              | 0                    | 152.03    |
| Sienos      | betono   |              |                      |           |
| Dugnas      | betono   | 2,1x1,65     | 2.20                 | 149.83    |

Lipynės ....  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? .....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-31/93.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1973 m. 1X mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |     |     |               |      |        |
|-------|-----|-----|---------------|------|--------|
| Nr. 1 | ket | 200 | Viršus Apačia | 1.85 | 150.18 |
| Nr. 2 | ket | 200 | Viršus Apačia | 1.85 | 150.18 |
| Nr. 3 |     |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 4 |     |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 5 |     |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 6 |     |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 7 |     |     | Viršus Apačia |      |        |