

Vandens. $\leq 25^\circ$ Nr. (64) 196 KORTELE

1559

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto numeris.

1974

Vilnius

Aštakis

(Įrenginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	metal.	0,62		160,66
Žemė	-		0,0	160,66
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	1,00	2,20	157,76

Lipynės ... 5 ...

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/819

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1974 m. ... 14 ... mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai

Nr. 1	įpyč	100	Viršus	2,37	158,29
			Apačia		
Nr. 2	įpyč	100	Viršus	2,37	158,29
			Apačia		
Nr. 3	įpyč	100	Viršus	2,37	158,29
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		