

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Kameras</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. <u>(135) 228</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Džiulaukis</u> (Gatvė)		<u>5</u> <u>1997</u>	
				(Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(06) (068)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>134</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>met</u>	<u>0,65</u>		<u>160,73</u> <u>160,76</u>	
Žemė	<u>art.</u>		<u>00</u>	<u>160,76</u>	Ar yra vandens? ...
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų? ...
Dugnas	<u>bet</u>	<u>250x220</u>	<u>268</u>	<u>158,08</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>200</u>	Viršus <u>226</u> Apačia <u>226</u>	<u>158,50</u>
	Nr. 2	<u>"</u>	<u>200</u>	Viršus <u>226</u> Apačia <u>226</u>	<u>158,50</u>
	Nr. 3	<u>"</u>	<u>150</u>	Viršus <u>228</u> Apačia <u>228</u>	<u>158,78</u>
	Nr. 4	<u>"</u>	<u>150</u>	Viršus <u>228</u> Apačia <u>228</u>	<u>158,78</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<u>207</u>		Viršus Apačia	

Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Objekto nr. <u>91-3/1759</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
1979 m. <u>11</u> mėn. <u>14</u> d.	
(Inžinierio tyrinėjimo data)	