



1629

Форма № 4

№№ кол.	Сеть: Канализации	Улица <i>Valakampių</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																								
122	Чертеж колодца М 1:25, 1:50 1:100	Отметки	П Р И В Я З К А																										
<i>Kamera</i> 	Крышки	Лотка	Труб																										
		у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №																							
	97.19	93.97																											
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150x150</td> <td>keram</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150x150	keram	—	—				
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
150x150	keram	—	—																										
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 7			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды			Объект <i>Valakampių gyvenamųjų namų įrengimo nuotranka</i>																										
Наличие газа <i>ne</i>			Инв. №																										
Год строительства 19			Нач. произв. груп.																										
			Рук спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Дата																										
			Чертил																										
			Проверил																										