

KF kanalizacijos šulinio

Nr. (3) 13 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilniaus

Vaichilutės

1658

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁶ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,99	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dūgnas	bet.	1500	3,61	91,38	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus Apačia 3,86	91,13
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia 3,88	91,11
	Nr. 3	bet.	300	Viršus Apačia 3,83	91,16
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/5377..
					Sudarė <i>L. J. Zakaras</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					199.3 m. 03. mėn. 02. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)