

<u>Felalini</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (11) <u>212</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Vaidilutis</u> (Gatvė)		<u>1658</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		95.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	95.40	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	4.50	90.90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4.67 90.43	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-3/5594... Sudarė <u>Petrus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Petrus</u> (parašas) (pavardė) 1949 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4.67 90.43	
	Nr. 3	plast.	100	Viršus Apačia	3.58 91.82	
	Nr. 4	plast.	100	Viršus Apačia	3.58 91.82	
	Nr. 5	plast.	100	Viršus Apačia	4.48 90.92	
	Nr. 6	plast.	100	Viršus Apačia	4.48 90.92	
	Nr. 7	plast.	100	Viršus Apačia	4.48 90.92	