

Fekalinė kanal.

Sulaukio

Nr. () 224

1037014

(Pavadinimas)

(Pavadinimo pavadinimas)

Vilnius

Vaidilutės

1658

(Adresas)

(Gatvė)



(Planavimo dokumentacija)

HORIZONTALIOJIS PAVIRŠIUS (Mėginys duobės)

PATRISIMO BRUŽYŲ

Horizontalinis

Verticalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		94,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1,84	94,34	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	ker.	150	Viršus	Nėra dangčio
				Apačia 1,91	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia 1,93	
	Nr. 3			Viršus	Objekto Nr. 91-3/558...
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	19.93 m. 10. mėn. 15 d.
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	