

Vander tictio kamera

Nr. (1) 101 KORTELE

(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)
1. Informacija apie...	1. Informacija apie...
2. Informacija apie...	2. Informacija apie...
3. Informacija apie...	3. Informacija apie...
4. Informacija apie...	4. Informacija apie...
5. Informacija apie...	5. Informacija apie...
6. Informacija apie...	6. Informacija apie...
7. Informacija apie...	7. Informacija apie...
8. Informacija apie...	8. Informacija apie...
9. Informacija apie...	9. Informacija apie...
10. Informacija apie...	10. Informacija apie...

1676

Nitrius

Verkiu,



(Miestas)

(Gatvé)

(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopečios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	065		98.53	
Žemė		grunt.		0.00	98.53	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos		beton.				Pastabos
Dugnas		beton.	2.90 x 3.04	1.00	94.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	600	Viršus Apačia	2,84 95.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plien.	600	Viršus Apačia	2,84 95.69	
	Nr. 3	plien.	600	Viršus Apačia	2,84 95.69	Objekto Nr. 91-31.20.85...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Ketys</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Beluz</u> - (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1980. m. 11, mėn. 20 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)