



<u>Naudeklis kio</u> (Komunikacija)		<u>hidraulikos</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (49) <u>211</u> KORTELE	
<u>Nilūnis</u> (Miestas)		<u>Varėnų</u> (Gatvė)		<u>1687</u> (Planšetų nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


(0.01
10.25)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton.	0.65		103.12	Ar yra vandens?
Žemė		grunt.		0.0	103.12	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos 34 AICLAS
Dugnas		beton.	1.40	1.86	101.26	
Vamzdžiai	Nr. 1	beton.	150	Viršus Apačia	123 101.89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01.31.1802... Sudarė <u>PAZ (Petras)</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Minz</u> (parašas) (pavardė) 1980. m. I. mėn. 7. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	beton.	150	Viršus Apačia	123 101.89	
	Nr. 3	beton.	100	Viršus Apačia	123 101.89	
	Nr. 4	beton.	100	Viršus Apačia	123 101.89	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	110		Viršus Apačia		