



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>F. karnal Nr. (15) 131 KORTELE</b> | <b>1784</b>       |
| (rengimo pavadinimas)                 | (abrisas) (plane) |
| <b>Vilnius Laisvųjų</b>               |                   |
| (renginio pastatymo metal)            | (miestas) (gatvė) |


Sulinio plūviai:  
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio cm | Altitudės                    |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| Dangtis     | bet      |              |                         | 124.80                       |
| Žemė        |          |              |                         |                              |
| Sienos      | bet.     |              |                         |                              |
| Dugnas      | bet      | 1.0          |                         |                              |
| Vamzdynai   | Nr. 1    | asb          | 140                     | Viršus<br>Apačia 1.75 123.05 |
|             | Nr. 2    | -4           | 140                     | Viršus<br>Apačia 1.77 123.03 |
|             | Nr. 3    | bet          | 100                     | Viršus<br>Apačia 1.58 123.22 |
|             | Nr. 4    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             | Nr. 5    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             | Nr. 6    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             | Nr. 7    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas

Objektas: 500

Sudarė: Vaitkus

Patikrino:

1970 m. XI mėn. d.  
(kortelės sudarymo data)