


Vandentiekio šulinio Nr.	133A	KORTELE	77/33-0243
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2014	Vilnius		Rato
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVLAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalis


$$\begin{array}{r} x=6067003.35 \\ y=585684.37 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8
Dangtis	ket.	650		129.39	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	129.39	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	2000	2.90	126.49	
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket	Viršus 2.60 Apačia	126.79	Pastabos
	Nr.2	ket	Viršus 2.60 Apačia	126.79	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.3	PE PN	Viršus 2.60 Apačia	126.79	
	Nr.4	PE PN	Viršus 2.60 Apačia	126.79	
					2014.12 (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)