

F. KANALIZACIJA

Nr. (3) 153^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

ŽUVEDRY

1788

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	0.30		126.23	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.00	126.23	Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos
Dugnas		PVC	0.30	3.30	122.93	
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 3.30	122.93	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 3.30	122.93	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> MRSUKP (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> TMSUKP (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2002 m. 06. mėn. 10 d. (Inginio tyrinėjimo data)