


<u>Vandent</u> Nr. (43-5)	KORTELE <u>211</u>	179
(Irenginio pavadinimas)	(abrise)	(plane)
<u>1973</u>	<u>Vilnius</u>	<u>Lividri Parakų</u>
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

SULINIO PIOVIAI:


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:

Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>betas</u>	<u>600</u>		<u>128,34</u>
Zemė	<u>ar.</u>			<u>128,28</u>
Sienos	<u>bet</u>			
Dugnas	<u>bet</u>	<u>258 x 258</u>	<u>268</u>	<u>126,66</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>betas</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>220</u> <u>126,14</u>
	Nr. 2	<u>---</u>	<u>---</u>	Viršus Apačia <u>220</u> <u>126,14</u>
	Nr. 3	<u>---</u>	<u>---</u>	Viršus Apačia <u>220</u> <u>126,14</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-01/79

Sudarė [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)

1973 m. ... mėn. 3 d.
(Kortelės sudarymo data)