

4

ITI Nr. 91^d



<u>FK</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(13) 78</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>žuvėčty</u> (Gatvė)	<u>1791</u>	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Q</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		129,44	
Žemė			0,0	129,44	Ar yra vandens? <u>Y</u> ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1,25	128,19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>spiž.</u>	100	Viršus Apačia 1,29	128,15
	Nr. 3	<u>spiž.</u>	100	Viršus Apačia 1,30	128,14
	Nr. 4	<u>spiž.</u>	150	Viršus Apačia 1,32	128,12
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-31.36.35...</u>
					Sudarė <u>920</u> <u>Sircys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Starys</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>86</u> m. ... <u>9</u> ... mėn. <u>15</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)