

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>4</u>) <u>2</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Nemėnėnės pl.</u> (Gatvė)		<u>1795</u> (Planšetų nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(0,84)

1-2

6

Horizontalinis

1

2

3

1

2

3

1.382

1.310

2.790858

3.3232789

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		129,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	182	127,54	Pastaba
Vamzdynai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	195 127,41	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	195 127,41	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	182 127,54	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>4-31582</u> ...		
Sudarė	<u>...</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>...</u>	(parašas) (pavardė)
19. <u>24</u> m. <u>12</u> mėn. <u>89</u> d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		