

<u>MF</u> (Komunikacija)	<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>13</u>) <u>194</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Mugabitojų</u> (Gatvė)	<u>1796</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutudės	Lipynės	
Dangtis	bet	600		153,15	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.0	153,15	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet	1000	266	150,49	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	alic	Viršus Apačia	2,86	150,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-4553</u> Sudarė <u>Davy</u> <u>Girdys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>.....</u> (parašas) (pavardė) 1973 m. <u>06</u> mėn. <u>20</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	alic	Viršus Apačia	2,82	150,33	
	Nr. 3	alic	Viršus Apačia	2,83	150,32	
	Nr. 4		Viršus Apačia			
	Nr. 5		Viršus Apačia			
	Nr. 6		Viršus Apačia			
	Nr. 7		Viršus Apačia			