

<u>F. Kanalis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Nugalėtojų</u> (Gatvė)		Nr. () <u>72^a</u> KORTELE <u>1796</u> (Planšeto numeracija) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			
ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)							
HORIZONTALINIS VERTIKALINIS							
		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
		Dangtis	ket.	650		142,10	
		Dangis			0,00	142,10	
		Sienos	bet.				
		Dugnas	bet.	700	1,08	141,02	
Vandens	Nr. 1	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1,11	140,99	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1,19	140,91	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia				
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-72-10908</u> Sudarė <u>E. O. Stankevič</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>H. Stankevič</u> (parašas) (pavardė) 20.02 m. mėn. 08 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)					