


2

Vandentiekis suliny Nr. (2) 74 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)



Vilnius Nugalėtoja 1871
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		138.26	
Žemė			0.0	138.26	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1500	2.25	136.01	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	65	Viršus 2.00 Apačia 136.26	
	Nr. 2	bet	65	Viršus 2.00 Apačia 136.26	
	Nr. 3	bet	65	Viršus 2.00 Apačia 136.26	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>61-3/339</u> ...
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>93</u> m... <u>04</u> .. mėn... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

455