


|                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| <i>Kardaitis</i> Nr. ( 7 )  | KORTELE 73 | 1888            |
| (Irenginio pavadinimas)     | (abrisė)   | (plane)         |
| 1974                        |            | <i>Piešinys</i> |
| (Irenginio pastatymo metal) | (Miestas)  | (Gatvė)         |


## SULINIO PICVIAI:

(Matmenys duotl cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

A) 134.13

| Pavadinimas | Medžiaga   | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|------------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | <i>bet</i> | 0.65         |                      | B) 134.14 |
| Zemė        |            |              | 0                    | 0.20      |
| Sienos      | <i>bet</i> |              |                      |           |
| Dugnas      | <i>bet</i> | 1.87 x 2.92  | 3.20                 | 131.07    |

Lipynės ....  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

---

---

---

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 013/352

Sudarė *Cge - Papureb*  
(parašas) (pavardė)Patikrino *Stuoraitis*  
(parašas) (pavardė)1974 m. ... mėn. ... d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |            |     |                  |      |        |
|-------|------------|-----|------------------|------|--------|
| Nr. 1 | <i>bet</i> | 200 | Viršus<br>Apačia | 2.64 | 131.63 |
| Nr. 2 | <i>bet</i> | 200 | Viršus<br>Apačia | 2.64 | 131.63 |
| Nr. 3 | <i>bet</i> | 150 | Viršus<br>Apačia | 2.64 | 131.63 |
| Nr. 4 | <i>bet</i> | 100 | Viršus<br>Apačia | 2.64 | 131.63 |
| Nr. 5 |            |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 6 |            |     | Viršus<br>Apačia |      |        |
| Nr. 7 |            |     | Viršus<br>Apačia |      |        |

10