


<i>Bagozė</i> Nr. (5)	KORTELE 181	1897
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	<i>Dėpėmė</i>	
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

A) 150.11

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<i>ryt</i>	0.65		B) 150.09
Zemė			0	150.09
Sienos	<i>bet</i>			
Dugnas	<i>bet</i>	2.32 x 2.98	2.53	147.56

Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 13/552

Sudarė *Cy -* (parašas) *Cy -* (pavardė)Patikrino *Alv -* (parašas) *Alv -* (pavardė)1974 m. ... mėn. ... d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<i>ryt</i>	200	Viršus Apačia	1.98	148.11
Nr. 2	<i>ryt</i>	200	Viršus Apačia	1.98	148.11
Nr. 3	<i>ryt</i>	200	Viršus Apačia	1.98	148.11
Nr. 4	<i>ryt</i>	100	Viršus Apačia	1.98	148.11
Nr. 5	<i>ryt</i>	100	Viršus Apačia	1.98	148.11
Nr. 6	<i>9</i>		Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		